

几乎一整墙空鼓，此图为第三次维修后


天花板裂缝
墙面依旧大面积空鼓，此图为维修两次后


大面积空鼓


裂缝


地面漏筋


维修之后依旧存在墙面裂缝情况


裂缝贯穿整个天花板


大面积空鼓，此图为第一次维修后


裂缝


阳台玻璃栏杆未对齐，
误差2公分


已维修二次结构存在空鼓现象