

大英县住房和城乡建设局 12 月城乡环境综合治理工作总结

县住建局切实开展天府旅游名县创建工作，以加强城乡环境综合治理为重点，主要做了以下方面工作：

一、加强市政园林设施维护

为夯实旅游名县创建硬件设施条件，县住建局根据工作职能加强了对市政基础设施的维护力度。**一是对蜀西一、二、三、四路、商业步行街、天平街、蓬乐街、书院街、五星东街等人道破损修复余 80 余平方。****二是检修城区路灯 60 余盏，更换维修线路 150 余米。****三是更换城区破损井盖雨篦 12 套，疏通下水道堵塞花园干道、商业北街、太吉大道、鄯江北路等 700 余米。****四是维修城区破损路名牌 6 个。****五是对城区及快捷通道（中石谷加油站）隔离护栏脱落破损维护处理 800 余米及更换隔离柱 2 个。****六是对老城片区、蜀西路、书院街、交通下街、蓬莱路等行道树木进行修剪余 1200 多株。****七是对城区绿化带树枝杂草进行修剪清理。**



商业街人行道修补



雨篦破损更换



修剪城区行道树



路灯检修

二、建筑工地扬尘治理

本月继续对照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则(试行)》，从扬尘治理管理制度、出入口冲洗设施配置、喷淋降尘措施实施、作业面湿法降尘、建筑垃圾清运、落实重污染天气应急响应方面、严格控制施工噪声等七个方面进行严查，对洗车废水是否直排、场内堆土是否覆盖、施工道路是否硬化、喷淋和雾炮等湿化作业是否落实、进出车辆是否冲洗、现场是否搅拌砼、场地内垃圾是否成堆等重难点问题进行专项整治。截止 12 月 25 日，共排查在建建筑工地 26 个，整改问题 30 余处，增加裸土覆盖仅 1000 余平方，增设监测仪 2 个，增设喷淋近 100 余米，增添雾炮机 3 个。



城西棚户区三期环保检查

三、物业小区管理

1. 发动物业小区积极开展冬季爱国卫生运动，开展秋冬季灭鼠运动等，做好小区杂物、装修建渣清运，结合近期成

都疫情形势，及时调整防疫工作方法和宣传内容，坚持每天做好防疫宣传和外来人员登记等工作，做好小区清洁卫生，为小区业主营造干净、舒适的宜居环境。

2. 加强物业小区既有房屋安全检查巡查工作，避免发生安全事故。对发现的安全隐患及时通知物业公司加强整改。加强冬季防火等消防安全宣传，强化消防通道畅通整治工作。对小区内占用消防车道行为进行劝阻和提醒，房管局通过物业群进行消防警示片宣传，各物业公司通过业主群进行消防宣传，起到了一定效果，避免火灾事故发生。

3. 为更好地提升小区物业管理品质，营造安全舒适居家环境，打造智慧平安小区，我局会同县公安局对物管小区开展安装与公安联网的人脸识别系统试点工作。目前已完成大英印象、维多利亚、一号庄园、和祥苑、摩可中心、帝景名城、和顺苑、拉斐公馆八个小区的安装使用工作，完善了小区安防技防设施，提升了管理水平，起到了很好的示范引领作用。



四、市政建设项目

1、环城西路一期项目。完成道路路基填筑土方约 100%、河道改道 120m、桥梁桩基 32 根（占比 100%）、桥梁承台混凝土浇筑 4 个（占比 100%）、桥梁墩台混凝土浇筑完成 4 个（占比 100%），桥梁台帽钢筋浇筑完成 2 个、箱梁预制 14 片（占比 100%、箱梁架设 14 片（完成 100%）、桥面铺装混凝土完成 160 立方米（完成 100%）、桥台搭板浇注 150 立方米（完成 100%）、道路填方路基强夯 15500 平方米（完成 100%）、已完成污水管网安装 850m（100%）、路面连砂石填筑 5000 立方米（100%）、路面级配碎石铺装、通信管线埋设、水稳层、油面铺设，正在进行路面画线。



2、蓬莱公园改造项目。完成五凤寺区域地面清表约 40 亩、土石方开挖 20000 立方米，入园道路挡墙施工 800 米，公园广场原地面铺装拆除约 4000 平方米，大门石梯修建 800

平方米，引水管道安装 1200m，虎门危房拆除 300 平方米，新建游客中心房屋基础 100%，主体已完成 60%，儿童游乐区表土清理约 2000 平方米，修建栈道基础混凝土浇注 1800m，砌筑花池 8 个，完成原道路改造路基拆除 1000m，新浇筑混凝土 2000m³，完成新建道路路基 1000m，并逐步协调解决项目推进过程中的问题；协助盐井街道办对土地确权，正在进行租地款赔偿。



3、太吉大道延伸段建设项目。完成道路原地面清表约 25000 平方米、路基土石方填筑 40000 立方米、鱼塘清淤 1000 立方米，已完成施工驻地临时设施建设，拆除场内堆放物、临时排水管 100m，拆除电力管线，燃气管线已迁移。



4、太吉片区新美路建设项目。目前道路路基、雨污管网,连砂石回填,结构层水稳已完工,桥梁基础及墩身已完工,箱梁已完成架设,桥面和人行道铺装已完成,道路人行道透水面层已完成。



5、商业长廊北街人行道改造项目。目前该项目已完成人行道土方挖运，人行道路缘石安装，人行道基础垫层，正在对人行道面层透水砖进行铺设。



五、存在的问题

个别项目土方运输冲洗不彻底问题有所反弹。

六、下步工作打算

一是突出整改实效。针对再次排查出现的问题，责令施工企业立行立改，限时完成，并要求企业从人员、制度、经费上健全长效，确保问题不反弹、不反复。二是强化重污染天气巡查巡检，落实人员实行网格化监管，采取“多检合一”“四不两直”等方式，白天查、晚上巡，切实遏制环保重大问题发生。